

9. Nem javítás jellegű szolgáltatások

9.1 *Anyagköltséget és munkadíjat tartalmazó árak*

9.1.1	Erősen szennyezett termék külső tisztítása, címkézése	3 249 Ft
9.1.2	Termékbe került idegen anyag eltávolítása	6 658 Ft
9.1.3	Órapontosítás, pontos idő beállítása	1 399 Ft
9.1.4	Adattár újratöltés felhasználónál	2 263 Ft
9.1.5	Adattárbetöltés szervizünkben	1 133 Ft
9.1.6	Program EPROM csere (EPROM-mal)	4 517 Ft
9.1.7	Adatkinyerés hibás vagy leselejtezett gépből	5 137 Ft
9.1.8	AP memória kinyerés (NAV által előírt éves terminusra, vagy selejtezéshez teljes memória kiíratás)	4 644 Ft
9.1.9	Adatkinyerés rongált gépből (külön jegyzőkönyvvel)	9 079 Ft
9.1.10	Hibás tárolás miatti (lemerülés) karbantartása (akkumulátor cserével)	17 309 Ft
9.1.11	Pakk elemcsere (3 év után; elemekkel együtt)	7 499 Ft
9.1.12	Zárópecsét pótlás	1 367 Ft
9.1.13	Használt pakk felújítás (csatlakozó, ház, elem)	17 230 Ft
9.1.14	Önálló termék bevizsgálás	3 052 Ft
9.1.15	Részegység bevizsgálás	1 660 Ft
9.1.16	Elveszés utáni pótlás	
9.1.16.1	Pénztárgépnapló	4 397 Ft
9.1.16.2	Számlázó cél gép gépnapló	1 234 Ft
9.1.17	Talplemez leszerelés (gépseljtezéskor)	1 133 Ft
9.1.18	Forgalomból kivonás (adminisztrációk)	4 644 Ft
9.1.19	Gyűjtőláda talplemezekhez (30 db-os)	26 327 Ft
9.1.20	Gyűjtőláda talplemezekhez (48 db-os)	29 478 Ft
9.1.21	Nyomatófej felújítás (12 VA T 5200-510)	14 132 Ft
9.1.22	HE nagy tengely felújítás	3 933 Ft
9.1.23	HE nagy tengely beállító mechanika javítása protézisessel	4 173 Ft
9.1.24	HE hulladék tároló felújítás	5 489 Ft
9.1.25	Univerzális interfész javítás	4 853 Ft
9.1.26	Jegykiadó gép bérbeadásból visszavétel újbóli üzembehelyezéssel (GT memória, 0,5 óra rezsióradíj)	8 038 Ft
9.1.27	Papírtartó tengely tartó elem pótlás (E3 felsőkáva)	3 462 Ft
9.1.28	Forgató gombos kézi vezérlő panel javítás (3 karakteres)	9 500 Ft
9.1.29.1	PCI pakklefejtő kábel javítás	2 609 Ft
9.1.29.2	PCI pakklefejtő kábel házzal javítás	7 048 Ft
9.1.30	Jegytépő él pótlása	1 407 Ft
9.1.31	Vevőárkijelző ház rögzítés	
9.1.31.1	Vevőárkijelző ház javítás	3 458 Ft
9.1.31.2	Vevőárkijelző ház alsó perem rögzítés	6 884 Ft
9.1.31.3	Vevőárkijelző ház javítás, alsó perem rögzítéssel	10 342 Ft
9.1.32	Pénztárgép számlázó célgéppé alakítása	26 240 Ft
9.1.33	Thermonyomatató beépítés	50 265 Ft
9.1.34	Tabletes kijelző-kezelő felület beépítése	93 876 Ft

9.1.35	NAV kapcsolati modul	
9.1.35.1	LAN adatkapcsolat esetén	67 231 Ft
9.1.35.2	GSM adatkapcsolat esetén	73 605 Ft
9.1.36	Papírtartó fül protézis thermonyomtatóhoz	4 312 Ft

9.2 Tápvezeték felújítás

9.2.1	Tápdugó csere – egyenes állásúra	1 019 Ft
9.2.2	Tápdugó csere – derékszögűre	1 453 Ft

9.3 Kijelzőátalakítás

A kijelző átalakítás után közvetlenül kezelhetővé válik EMKE jegykiadó pénztárgéppel vagy BU2-100 típusú, vagy IKIV kézi vezérlővel.

9.3.1	AD TRANZ kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.1.1	Front kijelző	27 157 Ft
9.3.1.2	Oldalsó kijelző	22 460 Ft
9.3.1.3	Hátsó kijelző	22 460 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (BU-2, vagy IKIV vezérlőhöz) összesen:	72 077 Ft
9.3.1.4	EMKE pénztárgéphez adatszeparátor is szükséges (+munkadíj):	35 211 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (EME pénztárgéphez) összesen:	107 289 Ft
9.3.2	BROSE kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.2.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	26 085 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	26 085 Ft
9.3.3	LAWO gyártmányú IBIS-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.3.1	Front kijelző	70 084 Ft
9.3.3.2	Oldalsó kijelző	45 852 Ft
9.3.3.3	Hátsó kijelző	45 852 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	161 789 Ft
9.3.4	LAWO gyártmányú MONO-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.4.1	Front kijelző (az oldalsó és hátsó kijelző nem igényel átalakítást)	70 084 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	70 084 Ft
9.3.5	PIXEL CZ gyártmányú kijelző átalakítás (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.5.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	46 372 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	46 372 Ft
9.3.6	KING LONG gyártmányú kijelzők átalakítása (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.6.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	19 841 Ft
9.3.6.2	Egy kijelző átprogramozása (ha a mikrovezérlője nem "Lock"-olt)	6 660 Ft
9.3.6.3	Egy kijelző mikrovezérlő-csere (ha az "Lock"-olt)	12 512 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	39 013 Ft

9.4	OBU kapcsolati elemek	
9.4.1	1xRS 232 / 4XRS 485 villamos jel konverter	10 640 Ft
9.4.2	6xRS 485 jel elosztó	4 215 Ft
9.4.3	Autozak/NK protokoll konverter (hv+sv)	33 686 Ft
9.4.4	Kentkart/NK protokoll konverter	28 633 Ft
9.5	Kommunikációs protokoll meghatározás (megfejtés)	egyedi árképzéssel
9.5.1	Kommunikációs protokoll leprogramozás	egyedi árképzéssel