

9. Nem javítás jellegű szolgáltatások

9.1 Anyagköltséget és munkadíjat tartalmazó árak

9.1.1	Erősen szennyezett termék külső tisztítása, címkézése	3 160 Ft
9.1.2	Termékbe került idegen anyag eltávolítása	6 477 Ft
9.1.3	Órapontosítás, pontos idő beállítása	1 361 Ft
9.1.4	Adattár újratöltés felhasználónál	2 202 Ft
9.1.5	Adattárbetöltés szervizünkben	1 102 Ft
9.1.6	Program EPROM csere (EPROM-mal)	4 394 Ft
9.1.7	Adatkinyerés hibás vagy leselejtezett gépből	4 997 Ft
9.1.8	AP memória kinyerés (APEH által előírt éves terminusra, vagy selejtezéshez teljes memória kiíratás)	4 517 Ft
9.1.9	Adatkinyerés rongált gépből (külön jegyzőkönyvvel)	8 831 Ft
9.1.10	Hibás tárolás miatti (lemerülés) karbantartása (akkumulátor cserével)	16 837 Ft
9.1.11	Pakk elemcsere (3 év után; elemekkel együtt)	7 295 Ft
9.1.12	AP pecsét pótlás	1 330 Ft
9.1.13	Használt pakk felújítás (csatlakozó, ház, elem)	16 761 Ft
9.1.14	Önálló termék bevizsgálás	2 969 Ft
9.1.15	Részegység bevizsgálás	1 615 Ft
9.1.16	Pénztárgépnapló elveszés utáni pótlás	4 278 Ft
9.1.17	Talplemez leszerelés (gépseljtezéskor)	1 102 Ft
9.1.18	Forgalomból kivonás (adminisztrációk)	4 517 Ft
9.1.19	Gyűjtőláda talplemezekhez (30 db-os)	25 610 Ft
9.1.20	Gyűjtőláda talplemezekhez (48 db-os)	28 675 Ft
9.1.21	Nyomatófej felújítás (12 VA T 5200-510)	13 747 Ft
9.1.22	HE nagytengety felújítás	3 825 Ft
9.1.23	HE nagytengety beállító mechanika javítása protézisezéssel	4 060 Ft
9.1.24	HE hulladéktároló felújítás	5 340 Ft
9.1.25	Univerzális interfész javítás	4 721 Ft
9.1.26	Pénztárgép bérbeadásból visszavétel újbóli üzembehelyezéssel (talplemez, AP mem. kinyerés, 2db adatlap kitöltés, 2db adatlap, 0,5 óra rezsióradíj)	43 809 Ft
9.1.27	Papírtartó tengely tartó elem pótlás (E3 felsőkáva)	3 368 Ft
9.1.28	Forgató gombos kézi vezérlő panel javítás (3 karakteres)	9 241 Ft
9.1.29.1	PCI pakklefejtő kábel javítás	2 538 Ft
9.1.29.2	PCI pakklefejtő kábel házzal javítás	6 856 Ft
9.1.30	Jegytépő él pótlása	1 368 Ft
9.1.31	Vevőárkijelző ház rögzítés	
9.1.31.1	Vevőárkijelző ház javítás	3 363 Ft
9.1.31.2	Vevőárkijelző ház alsó perem rögzítés	6 696 Ft
9.1.31.3	Vevőárkijelző ház javítás, alsó perem rögzítéssel	10 060 Ft
9.1.32	Pénztárgép számlázó célgéppé alakítása	25 525 Ft
9.1.33	Thermonyomtató beépítés	48 896 Ft

9.2 Tápvezeték felújítás

9.2.1	Tápdugó csere – egyenes állásúra	991 Ft
9.2.2	Tápdugó csere – derékszögűre	1 414 Ft

9.3 **Kijelzőátalakítás**

A kijelző átalakítás után közvetlenül kezelhetővé válik EMKE jegykiadó pénztárgéppel vagy BU2-100 típusú, vagy IKIV kézi vezérlővel.

9.3.1	AD TRANZ kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.1.1	Front kijelző	26 417 Ft
9.3.1.2	Oldalsó kijelző	21 849 Ft
9.3.1.3	Hátsó kijelző	21 849 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (BU-2, vagy IKIV vezérlőhöz) összesen:	70 114 Ft
9.3.1.4	EMKE pénztárgéphez adatszeparátor is szükséges (+munkadíj):	34 252 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel (EME pénztárgéphez) összesen:	104 366 Ft
9.3.2	BROSE kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.2.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	25 375 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	25 375 Ft
9.3.3	LAWO gyártmányú IBIS-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.3.1	Front kijelző	68 175 Ft
9.3.3.2	Oldalsó kijelző	44 604 Ft
9.3.3.3	Hátsó kijelző	44 604 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	157 382 Ft
9.3.4	LAWO gyártmányú MONO-BUS-os kijelzőátalakítás (anyagköltség+munkadíj)	
9.3.4.1	Front kijelző (az oldalsó és hátsó kijelző nem igényel átalakítást)	68 175 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	68 175 Ft
9.3.5	PIXEL CZ gyártmányú kijelző átalakítás (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.5.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	45 109 Ft
	Egy autóbusz 1-3 kijelzővel összesen:	45 109 Ft
9.3.6	KING LONG gyártmányú kijelzők átalakítása (anyagköltség + munkadíj)	
9.3.6.1	Front, oldalsó, hátsó kijelző együttesen	19 301 Ft
9.3.6.2	Egy kijelző átprogramozása (ha a mikrovezérlője nem "Lock"-olt)	6 478 Ft
9.3.6.3	Egy kijelző mikrovezérlő-csere (ha az "Lock"-olt)	12 172 Ft
	Egy autóbusz 3 kijelzővel összesen:	37 951 Ft
9.4	OBU kapcsolati elemek	
9.4.1	1xRS 232 / 4XRS 485 villamos jel konverter	10 351 Ft
9.4.2	6xRS 485 jel elosztó	4 100 Ft
9.4.3	Autozak/NK protokoll konverter (hv+sv)	32 768 Ft
9.4.4	Kentkart/NK protokoll konverter	27 853 Ft
9.5	Kommunikációs protokoll meghatározás (megfejtés)	egyedi árképzéssel
9.5.1	Kommunikációs protokoll leprogramozás	egyedi árképzéssel