

9. Nem javítás jellegű szolgáltatások

9.1 *Anyagköltséget és munkadíjat tartalmazó árak*

9.1.1	Erősen szennyezett termék külső tisztítása, címkézése	8 443 Ft
9.1.2	Termékbe került idegen anyag eltávolítása	17 306 Ft
9.1.3	Órapontosítás, pontos idő beállítása	3 635 Ft
9.1.4.1	Adattár újratöltés felhasználónál	5 883 Ft
9.1.4.2	Adattárbetöltés szervizünkben	2 944 Ft
9.1.5	Talplemez csere APEH memória modullal (kiöntéssel szerelten) NAV bejelentéssel (2020.01.01-től felfüggesztve)	87 748 Ft
9.1.6	Program EPROM csere (EPROM-mal)	11 739 Ft
9.1.7	Adatkinyerés hibás vagy leselejtezett gépből	13 351 Ft
9.1.8	AP memória kinyerés (NAV által előírt éves terminusra, vagy selejtezéshez teljes memória kiíratás)	12 070 Ft
9.1.9	Adatkinyerés rongált gépből (külön jegyzőkönyvvel)	23 596 Ft
9.1.10	Hibás tárolás miatti (lemerülés) karbantartása (akkumulátor cserével)	44 983 Ft
9.1.11	Pakk elemcsere (3 év után; elemekkel együtt)	19 491 Ft
9.1.12	Zárópecsét pótlás (Pénztárgép esetében 2020.01.01-től nem végezhető)	3 553 Ft
9.1.13.1	Használt személyi pakk felújítás (csatlakozó, ház, elem)	44 782 Ft
9.1.13.2	Kis vonali pakk átalakítása FLASH vonali pakká	82 567 Ft
9.1.14	Önálló termék bevizsgálás	7 932 Ft
9.1.15	Részegység bevizsgálás	4 315 Ft
9.1.16	Elveszés utáni pótlás	
9.1.16.1	Pénztárgépnapló	11 429 Ft
9.1.16.2	Számlázó célgép gépnapló	3 206 Ft
9.1.17	Talplemez leszerelés (gépseljtezéskor)	2 944 Ft
9.1.18	Forgalomból kivonás (adminisztrációk)	12 070 Ft
9.1.19	Gyűjtőláda talplemezekhez (30 db-os)	68 425 Ft
9.1.20	Gyűjtőláda talplemezekhez (48 db-os)	76 615 Ft
9.1.21	Nyomtatófej felújítás (12 VA T 5200-510)	36 729 Ft
9.1.22	HE nagytengeley felújítás	10 221 Ft
9.1.23	HE nagytengeley beállító mechanika javítása protézisezéssel	10 847 Ft
9.1.24	HE hulladéktároló felújítás	14 267 Ft
9.1.25	Univerzális interfész javítás	12 613 Ft
9.1.26	Jegykiadó gép bérbeadásból visszavétel újbóli üzembehelyezéssel (GT memória, 0,5 óra rezsióradíj)	20 891 Ft
9.1.27	Papírtartó tengely tartó elem pótlás (E3 felsőkáva)	8 998 Ft
9.1.28	Forgató gombos kézi vezérlő panel javítás (3 karakteres)	24 692 Ft
9.1.29.1	PCI pakklefejtő kábel javítás	6 781 Ft
9.1.29.2	PCI pakklefejtő kábel házzal javítás	18 319 Ft
9.1.30	Jegytépő él pótlása	3 656 Ft
9.1.31	<i>Vevőárkijelző ház rögzítés</i>	
9.1.31.1	Vevőárkijelző ház javítás	8 986 Ft
9.1.31.2	Vevőárkijelző ház alsó perem rögzítés	17 892 Ft
9.1.31.3	Vevőárkijelző ház javítás, alsó perem rögzítéssel	26 878 Ft
9.1.31.4	Fix vevőárkijelző lengő vevőárkijelzőre cserélése	46 859 Ft
9.1.32	Pénztárgép számlázó célgéppé alakítása	68 199 Ft
9.1.33	Thermonyomtató beépítés	130 642 Ft

9.1.33.1	Thermo1 típusú nyomtató thermo2 típusúra cserélése	47 266 Ft
9.1.34	Tabletes kijelző-kezelő felület beépítése	243 989 Ft
9.1.35	<i>NAV kapcsolati modul</i>	
9.1.35.1	LAN adatkapcsolat esetén	218 537 Ft
9.1.35.2	GSM adatkapcsolat esetén	235 102 Ft
9.1.36	Papírtartó tengely fül protézis (thermonyomtatóhoz)	11 208 Ft
9.1.37	Fémkáva újrafestése	23 520 Ft
9.1.38	Jegykiadógomb csere	5 000 Ft
9.1.39	Gombsor címke csere	4 514 Ft
9.1.40	EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép módosítása PDF417 vagy Azték vonalkód nyomtatáshoz (egy jegykiadógép ellátása MÁV JÉ rendszerű vonalkód nyomtatási képességgel)	153 887 Ft
9.1.41	EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép módosítása bankkártya méretű bérletkiadáshoz	9 640 Ft
9.1.42	EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógép módosítása nagy tömegű automatikus bankkártyaméretű bérletkiadáshoz , PC-ről vagy hálózatról indítható működtető kezelői szoftverrel	41 828 Ft
9.2	<i>Tápvezeték felújítás</i>	
9.2.1	Tápdugó csere – egyenes állásúra	2 649 Ft
9.2.2	Tápdugó csere – derékszögűre	3 777 Ft
9.4	<i>Jelkapcsolati elemek</i>	
9.4.1	1xRS232 / 4xRS485 villamos jel konverter	44 687 Ft
9.4.2	6xRS485 jel elosztó	10 955 Ft
9.4.2.1	RS485 jel elosztó RJ45	15 008 Ft
9.4.3	Autozak/NK protokoll konverter (hv+sv)	87 550 Ft
9.4.4	Kentkart/NK protokoll konverter	74 418 Ft
9.4.5	USB/RS485 konverter	22 216 Ft
9.4.6	RS485 interfész számlázó célgéphez, beépítéssel együtt	81 491 Ft
9.4.7	Autozak/Bustec protokoll konverter (hv+sv)	85 199 Ft